

# Base Excitation

ارتعاش ناشی از حرکت پایه

حرکت پایه خود را با بر روی سطح جابه در نظر میگیریم.

بدلیل این و منبر جبهه انتقال آن به سیستم خود را

خود را شروع به ارتعاش می کند.

نرم جبهه را می توان به صورتی مختلف فرض نمود. در موردی که نرم آن را صادر می کند

نظر میگیریم:



$$y = \gamma \cdot \sin \omega t$$

در دایره موج جبهه،  $\omega$  فرکانس حرکت جبهه و  $\lambda$  طول موج جبهه است.

که  $v$  سرعت خود را

$$\lambda = v \cdot t$$


$t$  پیموده یا زمان لازم برای پیمودن آن است.

$$t = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\lambda = \frac{2\pi v}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi v}{\lambda}$$

دید می شود که فرکانس حرکت جبهه علاوه بر شکل جبهه ( $\lambda$ ) به سرعت حرکت

خود را نیز بستگی دارد. بنابراین حرکت خود را می توان نرم از در نظر گرفت:




در این مدل فرم کل خود را  $m$  است. لای فرکانس

خود را به صورت صادر در در حرکات مدل شدن

دایره ای که خود را خود را با مدل

شده است.




$$y = \gamma \cdot \sin \omega t$$

بنابراین سیستم مدل زیر را برابر

خود را در نظر گرفت

برای F.B.D، نوشتن معادله قانون دوم نیوتن

(فرض  $x \neq y$ )



$$\sum F_x = m\ddot{x}$$

$$-\frac{k}{2}(x-y) - c(\dot{x}-\dot{y}) - k(x-y) = m\ddot{x}$$

$$\rightarrow m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = c\dot{y} + ky$$

همه را نسبت به  $y$  حرکت ورودی به سیستم است که از طریق فروردیر انجام می شود.

$$D = \frac{d}{dt}$$

حید مخصوصاً، نشان سیستم است:

$$\rightarrow (mD^2 + cD + k)x = (cD + k)y$$

$$x = \left( \frac{cD + k}{mD^2 + cD + k} \right) y \quad \rightarrow \text{Transfer function}$$

$$y = y_0 \sin \omega t = \text{Im } y_0 e^{j\omega t}$$

از محل کردن تابع تبدیل ورودی  $y$  داریم:

$$x = \text{Im} \left( \frac{cD + k}{mD^2 + cD + k} \right) y_0 e^{j\omega t}$$

$$= \text{Im} \left( \frac{j\omega c + k}{m(j\omega)^2 + j\omega c + k} \right) y_0 e^{j\omega t}$$

$$= \text{Im} \left( \frac{k + j\omega c}{(k - m\omega^2) + j\omega c} \right) y_0 e^{j\omega t}$$

$$= y_0 \left[ \frac{k^2 + (\omega c)^2}{(k - m\omega^2)^2 + (\omega c)^2} \right]^{1/2} \text{Im} e^{j\omega t - j\alpha} e^{j\beta}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{\omega c}{k - m\omega^2}, \quad \beta = \tan^{-1} \frac{\omega c}{k}$$

$$x = \left[ \frac{k^2 + (c\omega)^2}{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2} \right]^{1/2} y \sin(\omega t - \alpha + \beta)$$

نشان

$$x = x_0 \sin(\omega t - (\alpha - \beta))$$

و

$$x_0 = \left[ \frac{k^2 + (c\omega)^2}{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2} \right]^{1/2} y_0$$


باستیم در صورت برین و فاکتورگیری ک از صورت و خارج کمر :

$$\frac{x_0}{y_0} = \left[ \frac{1 + \left(\frac{c\omega}{k}\right)^2}{\left(1 - \left(\frac{m\omega^2}{k}\right)\right)^2 + \left(\frac{c\omega}{k}\right)^2} \right]^{1/2} = \left[ \frac{1 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2} \right]^{1/2}$$

$$\frac{x_0}{y_0} = \left[ \frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2} \right]^{1/2}$$

و

برای تعیین مایع فرکانس :



$$\xi = 0 \Rightarrow \frac{x_0}{y_0} = \frac{1}{1 - r^2}$$

$$\xi \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{x_0}{y_0} \rightarrow 1$$

در این حالت غلظت مایع و سگیز لغزری است که اجازه ارتعاش ندارد و چون حرکت آن به نقل می شود

در صورتیکه نیروی متقل شده به مبرم خودروه را کما هم از F.B.D دیده می شود به عبارت است از:

$$F_t = k(x-y) + c(\dot{x}-\dot{y})$$

$$= -m\ddot{x}$$

$$, x = x_0 \sin(\omega t - \phi) , \phi = \alpha - \beta$$

$$\Rightarrow F_t = -m(-\omega^2 x_0 \sin(\omega t - \phi))$$

$$= \left(\frac{k}{\omega^2}\right) \omega^2 x_0 \sin(\omega t - \phi)$$

$$= k r^2 x_0 \sin(\omega t - \phi)$$

$$\rightarrow F_t = k y_0 r^2 \left[ \frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2} \right]^{1/2} \sin(\omega t - \phi)$$

مثال: اتوبوس در یک صبحه در جاده در حرکت است. مبرم خودروه 1000 کیلوگرم است.

فکته سیستم تعلیق آن 200 کیلوگرم است. نسبت استندارد گد خردار 50% است. از

دانه در جاده صبحه 2 متر، طول موج آن  $10^4$  باشد، معلوم است:

الف) سرعت بحرانی ماشین

ب) دانه جایی که خودروه صحنای که با سرعت 60 کیلوگرم/ساعت در حرکت است.

$$M = 1000 \text{ kg}$$

دان های سنده صحنه:

$$k = 200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}}$$


$$\eta = 0.5$$

$$y_0 = 2 \text{ cm}$$

$$\lambda = 10 \text{ m}$$

$$V_{cr} = ? \quad \text{سرعت بحرانی}$$


دو اول با بدنه حرکت جسم M نسبت آید:  $(x > y)$



$$M\ddot{x} = -c(\dot{x}-\dot{y}) - k(x-y)$$

$$M\ddot{x} + c\dot{x} + kx = c\dot{y} + ky$$

$$\Rightarrow x(MD^2 + cD + k) = y_0 c\omega \cos \omega t + ky_0 \sin \omega t$$



$$\sin \alpha = \frac{c\omega}{\sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}$$

$$\cos \alpha = \frac{k}{\sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}$$

$$\Rightarrow x = \frac{y_0 \sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(k - M\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} \sin(\omega t + \alpha - \beta) \quad \beta = \tan^{-1}\left(\frac{c\omega}{k - M\omega^2}\right)$$

سارنه حرکت ارسال

$$\Rightarrow x_0 = y_0 \sqrt{\frac{k^2 + (c\omega)^2}{(k - M\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} = y_0 \sqrt{\frac{1 + (2\gamma \cdot \omega/\omega_n)^2}{[1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2]^2 + (2\gamma \frac{\omega}{\omega_n})^2}}$$

در صورت بحرانی، دامنه ماکزیمم است پس اگر  $\frac{\omega}{\omega_n} = r$  باشد، فراهمی ثابت:

$$\frac{dx_0}{dr} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dr} \left( y_0 \sqrt{\frac{1 + (2\gamma r)^2}{[1 - r^2]^2 + (2\gamma r)^2}} \right) = 0$$

$$2(2\gamma)(2\gamma r) [(1 - r^2)^2 + (2\gamma r)^2] - [2(-2r)(1 - r^2) + 2(2\gamma)(2\gamma r)] \sqrt{1 + (2\gamma r)^2} = 0$$

$$\Rightarrow 8\gamma^2 r [(1 - r^2)^2 + 4\gamma^2 r^2] - [1 + 4\gamma^2 r^2] [-4r + 4r^3 + 8\gamma^2 r] = 0$$

$$\Rightarrow 8\eta^2 [(1-r^2)^2 + 4\eta^2 r^2] - [1+4\eta^2 r^2] [-4+4r^2+8\eta^2] = 0$$

$$\Rightarrow 8\eta^2 (1-r^2)^2 + 32\eta^4 r^2 + 4 - 4r^2 - 8\eta^2 + 16\eta^2 r^2 - 16\eta^2 r^4 - 32\eta^4 r^2 = 0$$

$$\cancel{8\eta^2} + \cancel{8\eta^2 r^4} - \cancel{16\eta^2 r^4} + \cancel{32\eta^4 r^2} + 4 - 4r^2 - \cancel{8\eta^2} + \cancel{16\eta^2 r^2} - \cancel{16\eta^2 r^4} - \cancel{32\eta^4 r^2} = 0$$

$$\Rightarrow -8\eta^2 r^4 - 4r^2 + 4 = 0 \Rightarrow 2\eta^2 r^4 + r^2 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8\eta^4}}{4\eta^2} \Rightarrow r^2 = \frac{-1 + \sqrt{1+8\eta^4}}{4\eta^2}$$

$$\Rightarrow \eta = 0.5 \Rightarrow r^2 = \frac{-1 + \sqrt{1+8(0.5)^4}}{4(0.5)^2} = 0.732 \Rightarrow r = 0.856$$

$$\Rightarrow \frac{\omega}{\omega_n} = 0.856 \Rightarrow \omega_{cr} = 0.856 \omega_n = 0.856 \sqrt{\frac{k}{M}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{200 \times 9.81}{1000}} = 14 \text{ rad/s} \quad = 0.856 \times 14 = 11.984 \text{ rad/s}$$

حالا رابطه بین سرعت زلزله‌ها و سرعت خطی را برای ماشین می‌نویسیم:

$$\lambda = V \tau = V \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow V = \frac{\lambda \omega}{2\pi} = \frac{10 \times 11.984}{2\pi} = 19.073 \text{ m/s}$$

$$\boxed{V_{cr} = 68.663 \text{ km/hr}} \quad \text{سرعت بحرانی ماشین}$$

$$x_0 = y_0 \sqrt{\frac{1+(2\eta r)^2}{(1-r^2)^2+(2\eta r)^2}} \quad \text{نکته ب: در اینجا به جای می‌مانیم یعنی بدست آمد:$$

$$V = \frac{\lambda \omega}{2\pi} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi \times 60 \times \frac{1000}{3600}}{10} = 10.472 \text{ rad/s}$$


$$\Rightarrow r = \frac{\omega}{\omega_n} = \frac{10.472}{14} = 0.748 \Rightarrow x_0 = 2 \times 10^{-2} \sqrt{\frac{1+(2 \times 0.5 \times 0.748)^2}{(1-0.748^2)^2+(2 \times 0.5 \times 0.748)^2}}$$

$$x_0 = 0.0287 \text{ m} \Rightarrow \boxed{x_0 = 28.77 \text{ mm}}$$



ارتباط ناش از حجم خارج مرکز

جسم را که حول محورها در آن می‌کنند در نظر می‌گیریم. در مورد حرکت جسم  
نیچرم وارد می‌شود، باشد، طولش قائم حرکت جسم عبارت است از



$$x = e \sin \omega t$$

در صورت ثابت بودن فرکانس  $\omega$ ، نسبت حرکت برابر است با:

$$\ddot{x} = -e\omega^2 \sin \omega t$$

و نیروی جانبی مرکز عبارت است از:

$$F = m e \omega^2 \sin \omega t$$

این نیرو در ماشین‌های ...


- چرخ دنده فراب

- عدم بارش بودن قطعات دوار

- لنت

- نا هم راستایی پاتان رکوئینت

- محور چرخه



دارند رخ می‌دهد.

همچنین در موتور خودرو راکت پیستون را در نظر بگیریم:

نسبت حرکت پیستون:

$$a = e\omega^2 (\sin \omega t + \frac{e}{l} \sin 2\omega t)$$

و نیروی ناش از رفت و برگشت پیستون - حجم m


$$F = m e \omega^2 (\sin \omega t + \frac{e}{l} \sin 2\omega t)$$

در حواصی معمولاً  $e$  کوچک و  $l$  بزرگ است و بنابراین:

$$F = m e \omega^2 \sin \omega t$$


دیده می‌شود که می‌توانیم یک رابطه فرم نیرو در ماشین‌های فرکانس را در دانه  $m e \omega^2 \sin \omega t$

سیستم یکدیگر را آزاد کرده و به هم  $M$  در تقابل قرار می‌گیرند. مقداری از این حجم به اندازه  $m$  در خروج از سرز  $e$  است و در حال دور کردن با سرعت دورانی است.



این دو را در هم حساب می‌کنیم آزاد داریم:

همانقدر که در بدنه  $m$  حرکت می‌کند و حرکت جسم  $(M-m)$  تفاوت از حرکت  $m$  است. لذا با بر کردن قانون دینامیک برای سیستم اجرام:



$$\sum F_x = \sum m_i \ddot{x}_i$$

$$-\frac{k}{2}x - cx - \frac{k}{2}x = (M-m)\ddot{x} + m\ddot{d} \quad (1)$$

در تغییر مکان مطلق جسم  $m$  را بنویسیم:

$$d = x + e \sin \omega t$$

بنابراین رابطه (1) به صورت زیر در می‌آید:

$$\begin{aligned} -kx - cx &= (M-m)\ddot{x} + m \frac{d^2}{dt^2} (x + e \sin \omega t) \\ &= M\ddot{x} - m\ddot{x} + (m\ddot{x} - me\omega^2 \sin \omega t) \end{aligned}$$

$$M\ddot{x} + cx + kx = me\omega^2 \sin \omega t$$

حاصل شود که در بدنه  $m$  در این مدار به نسبت معادلات ارتعاشات اجرامی سیستم یکدیگر را آزاد است که حرکت اثر نیروها را می‌توان با دانستن  $F_0 = me\omega^2$  قرار گرفته است.

روابطی که در آن حرکت گرفت:

$$x = x_0 \sin(\omega t - \alpha)$$

$$x_0 = \frac{\frac{me\omega^2}{k}}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$



$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{M}} \Rightarrow k = M\omega_n^2$$

آیا

لزجندار  $k$  در  $x$  حداکثر در  $r=1$  است:

$$x_0 = \frac{\frac{me\omega^2}{M\omega_n^2}}{\sqrt{(1-(\frac{\omega}{\omega_n})^2)^2 + (2\zeta\frac{\omega}{\omega_n})^2}} \Rightarrow \hat{x} = \frac{x_0}{e} \frac{M}{m} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

که  $r = \frac{\omega}{\omega_n}$  و  $\zeta$  را ضریب التخمین می‌گویند.

زاویه فاز نیز عبارت است از:

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{2\zeta r}{1-r^2}$$

که تغییر می‌کند.

برای هم‌تغیبات  $\alpha$  نسبت به  $r$  در  $r=1$  می‌تواند  $90^\circ$  باشد:


$$\omega = 0 \Rightarrow \hat{x} = 0$$

$$r \rightarrow \infty \Rightarrow \hat{x} \rightarrow 1$$

در حالت  $r \rightarrow \infty$  ضریب التخمین  $\zeta$  عبارت است از:

$$r \rightarrow \infty \Rightarrow \alpha \rightarrow \pi$$

یعنی  $\alpha$  نسبت به  $e$  به اندازه  $180^\circ$  خارج فاز است.



در  $\zeta = 0$  دانه در ترکانش طبیعی به

ممت می‌باشد و  $\zeta$  می‌کند در صد می‌کند.

مقدار دانه  $\zeta$  باشد،  $\zeta$  می‌کند دانه

مقدار  $\zeta$  در  $r=1$  است.

برای  $\zeta = 1$  آوردن این  $\zeta$  می‌کند از  $\zeta$

نسبت به  $r$   $\zeta$  می‌کند در برابر  $\zeta$

قرار می‌دهیم:

$$\frac{d\hat{x}}{dr} = 0 \Rightarrow 2r\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2} - r \frac{2(1-r^2)(-2r) + 2\zeta^2 r}{2\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} = 0$$

$$r[(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2] - r^2[(1-r^2)(-2r) + 2\zeta^2 r] = 0$$

$$r(1-r^2)[(1-r^2) + r^2] + r^3(4\zeta^2 - 2\zeta^2) = 0$$

$$r(1-r^2 + 2\zeta^2 r^2) = 0 \Rightarrow r = 0 \quad \vee \quad r^2(1-2\zeta^2) = 1$$

$$r^2 = \frac{1}{1-2\zeta^2} \Rightarrow r = \frac{1}{\sqrt{1-2\zeta^2}}$$

$r = 0$  نشان دهنده نقطه بحریم است.

$r = \frac{1}{\sqrt{1-2\zeta^2}}$  نشان دهنده بحریم است. با افزایش  $r$  بحریم کمتر می شود و نهایتاً به یک نقطه می رسد.

$$1-2\zeta^2 > 0 \Rightarrow \zeta < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

برابر داشتن بحریم باید:

به قرار دادن  $r$  در  $\hat{x}$  می توان  $\hat{x}_{max}$  را به دست آورد:

$$\hat{x} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \quad r^2 = \frac{1}{1-2\zeta^2}$$

$$\Rightarrow \hat{x}_{max} = \frac{\frac{1}{1-2\zeta^2}}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{1-2\zeta^2}\right)^2 + \left(4\zeta^2 \frac{1}{1-2\zeta^2}\right)}}$$

$$\hat{x}_{max} = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1-\zeta^2}}$$

از معنی یا بلخ فرکانس دیده می‌شود که در تقادیر زیر  $\omega$  تعداد  $m$  عبارت است از:

$$\hat{x} \rightarrow 1 \Rightarrow x = \frac{m}{M} e$$

اگر این مقدار در حالت استتیک مرکز نقل سیستم را نشان مدهد:

$$\bar{x} = \frac{(M-m)(0) + me}{M} = \frac{m}{M} e$$

اگر مرکز نقل سیستم را در حالت استتیک هم مشابه کنیم:

$$M\bar{x} = (M-m)x + md$$

$$= (M-m)x + m(x + e \sin \omega t) = Mx + me \sin \omega t$$

$$= Mx_0 \sin(\omega t - \alpha) + me \sin \omega t$$

$$\Rightarrow \bar{x} = x_0 \sin(\omega t - \alpha) + \frac{me}{M} \sin \omega t$$

(۷)

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow x_0 \rightarrow \frac{m}{M} e, \alpha \rightarrow \pi$$

$$\bar{x} \rightarrow \frac{m}{M} e \sin(\omega t - \alpha) + \frac{m}{M} e \sin \omega t$$

نهایتاً:

$$= \frac{m}{M} e (\sin(\omega t - \pi) + \sin \omega t) = 0$$

در فرکانس  $\omega$  مرکز جرم سیستم در فاصله  $\frac{m}{M} e$  قرار دارد.

در فرکانس  $\omega$  مرکز جرم بالابراز آید، مرکز نقل تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

وقت کنید که در این حالت مرکز نقل جرم  $(M-m)$  در حرکت بوده و در خلاف جهت

جرم  $m$  (به اندازه  $\pi$  عقب است) حرکت می‌کند، بهر حال مرکز نقل سیستم ثابت می‌ماند.

نهایتاً اگر در سیستم  $m$  کماکان در مرکز سیستم در چند برابر فرکانس  $\omega$  باشد (مثلاً ۳ برابر)، اثر جرم نامتبادل حذف شده و اثرات  $m$  کاهش می‌یابد.

مثال: توربین به جرم  $1000 \text{ kg}$  با تعدادی حجم نامتناهی بربری قرود پری قرار گرفته است.  
 حسنه  $k$  در تبیین در دور  $20 \text{ Hz}$  کار می کند، دانسته میاید آن  $0.08 \text{ mm}$  اندازه برکی شده است.

با افزایش دور به  $40 \text{ Hz}$  دانسته میاید ارتعاشات  $0.25 \text{ mm}$  در دور قرود ضعیف با با مقدار  $0.5 \text{ mm}$  می رسد. مقدار تبیین نحی را مقدار  $c$  معلوم کنید.

جهت اول مسئله را اینجا  $k, c, m, e$  حسنه، نیاز این - به این رابطه را تبیین  
 آنها نیاز است. اما  $m, e$  حسنه با هم بدیده و بعد از حاصل فر -  $me$  حسنه  
 نیاز این جهت است به مقدار  $k, c$  را  $me$  حاصل می یابند با بدیم :-

$$r \rightarrow \infty \Rightarrow \hat{x} = \frac{Mx_0}{me} \rightarrow 1 \Rightarrow me = Mx_0$$

$$me = (1000 \text{ kg})(0.5 \text{ mm}) = 500 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

برای تبیین  $k, c$  از در آزماهی دیگر استفاده می کنیم.  
 اگر  $y_1$  به جهت آورد، با بدیم به داشتن  $M$  مقدار  $k$  ما به می گنجد.  
 اگر  $y_2$  را نیز جهت آوردیم مقدار  $c$  تبیین می شود.

$$\hat{x} = \frac{Mx_0}{me} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} \quad (1)$$

$$r_1 = \frac{20 \text{ Hz}}{\omega_n} \quad , \quad r_2 = \frac{40 \text{ Hz}}{\omega_n} = 2r_1$$

از قرار داد  $\zeta$  نتایج در آزماهی فر را العلم (1)

$$\frac{(1000)(0.08)}{500} = 0.16 = \frac{r_1^2}{\sqrt{(1-r_1^2)^2 + (2\zeta r_1)^2}} \quad (2) \quad \text{برای } r_1$$

$$\frac{(1000)(0.25)}{500} = 0.5 = \frac{r_2^2}{\sqrt{(1-r_2^2)^2 + (2\zeta r_2)^2}} \quad (3) \quad \text{برای } r_2$$

به صورت  $r_2$  از  $2r_1$  استفاده می‌کنیم:

$$(3) \Rightarrow 0.5 = \frac{4r_1^2}{\sqrt{(1-4r_1^2)^2 + (4\xi r_1)^2}} \quad (4)$$

با حل 4،  $\xi$  را حساب  $r_1$  نسبت می‌آوریم:

$$\xi^2 = \frac{1}{16r_1^2} (48r_1^4 + 8r_1^2 - 1) \quad (5)$$

از جابجایی (5) در (2) خواصیم داشت:

$$26.06 r_1^4 = 0.75 \Rightarrow r_1 = 0.4118$$

به نسبت آمدن  $r_1$  مقدار  $\omega_n$  را ساده کرده و سپس  $k$  را نسبت می‌آوریم:

$$\omega_n = \frac{20 \text{ Hz}}{r_1} = \frac{20 \frac{\text{c/s}}{1} \left( \frac{2\pi \text{ rad}}{1} \right)}{0.4118} = 305 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow k = M \omega_n^2 = (1000 \text{ kg}) (305 \text{ rad/s})^2 = 9.31 \times 10^7 \text{ N/m} \quad \checkmark$$

از رابطه 5 نیز با داشتن  $r_1$  مقدار  $\xi$  را نسبت می‌آوریم:

$$(5) \Rightarrow \xi = 0.8$$

$$c = 2 M \omega_n \xi = 2 (1000 \text{ kg}) (305 \text{ rad/s}) (0.8) = 4.88 \times 10^5 \text{ N/m/s} \quad \checkmark$$

# مثال

یک فن به جرم 50 kg که دارای جرم نامیزان دوری به مقدار  $m_e = 0.1 \text{ kg}\cdot\text{m}$  می باشد به انتهای تیر یک سر گیرداری به طول یک متر متصل شده است. موقعی که سرعت فن تغییر می کند، حداکثر دامنه پایدار ارتعاشات فن برابر 25mm مشاهده می گردد. تیر از جنس فولاد و دارای مدول یانگ  $210 \times 10^9 \text{ N/m}^2$  بوده و ممان اینرسی آن  $1 \times 10^{-6} \text{ m}^4$  می باشد. مطلوبست تعیین دامنه پایدار فن هنگامی که در دور 1200 rpm کار می کند.

$$M = 50 \text{ kg}, m_e = 0.1 \text{ kg}\cdot\text{m}$$

$$x_{0\text{max}} = 25 \text{ mm}, E = 210 \times 10^9 \text{ Pa}$$

$$\omega = 1200 \text{ rpm}$$

هدف:

$$\bar{x} = \frac{x_0 M}{m_e} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

حداکثر  $\bar{x}$  در زمان زیر اتفاق می افتد:

$$\frac{d\bar{x}}{dr} = 0 \Rightarrow 2r\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2} - \frac{2(1-r^2)(-2r) + 2(2\zeta r)(2\zeta)}{2\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} r^2 = 0$$

$$r[(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2] - [(-r)(1-r^2) + 2\zeta^2 r] r^2 = 0$$

$$r(1-r^2 + 2\zeta^2 r^2) = 0$$

$$r = 0 \quad \frac{1}{1-r^2 + 2\zeta^2 r^2} \Rightarrow r = \frac{1}{\sqrt{1-2\zeta^2}}$$

که همانمجم دامنه آن عبارت است از:

$$\bar{x}_{\text{max}} = \frac{\left(\frac{1}{1-2\zeta^2}\right)}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{1-2\zeta^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{1}{\sqrt{1-2\zeta^2}}\right)^2}} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

با استفاده از اضربان شده فردان می توانیم محاسبه کنیم.

$$\frac{x_{0\text{max}} M}{m_e} = \frac{(25 \times 10^{-3})(50)}{0.1} = 12.5 = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \Rightarrow (12.5)^2 = 156.25 = \frac{1}{4\zeta^2(1-\zeta^2)}$$

در نتیجه مقدار  $\delta$  را بر حسب  $\xi$  بدست می آوریم:

$$625\xi^2(1-\xi^2) = 1 \Rightarrow 625\xi^4 - 625\xi^2 + 1 = 0 \Rightarrow \xi^2 = \frac{625 \pm \sqrt{625^2 - 4(625)}}{2(625)} = \begin{cases} 0.9984 \\ 0.0016 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \xi = 0.04$$

با بدست آوردن  $k$  مقدار  $\delta$  را بدست می آوریم:

$$k = \frac{3EI}{L^3} = \frac{3(210 \times 10^9)(1 \times 10^{-6})}{1^3} = 630 \times 10^3 \text{ N/m}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{M}} = \sqrt{\frac{630 \times 10^3}{50}} = 112.25 \text{ rad/s}$$

پس ۲ را در دور ۱۲۰۰ rpm بدست آورده و  $\alpha$  را بدست می آوریم:

$$\omega = 1200 \text{ rpm} = 125.663 \text{ rad/s} \Rightarrow r = \frac{\omega}{\omega_n} = 1.1195$$

$$\bar{\alpha} = \frac{\alpha_0 M}{m e} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}} \Bigg|_{\substack{r=1.1195 \\ \xi=0.04}} = 4.665$$

$$\alpha_0 = \frac{\bar{\alpha} (m \cdot e)}{M} = \frac{4.665 (0.1)}{50} = 9.33 \times 10^{-3} \text{ m} = 9.33 \text{ mm}$$