


# سرعت بحرانی محور در دراز

اغلب محورها در دراز در سطحی یعنی شروع به ارتعاش (کنندگی) می کنند که در آن دامنه ارتعاش مقدار زیادی بوده و اگر ادامه باید مکنز است پلست کشیدن محور و یا فراقه یا تا قانها و در نتیجه خسارت زیاد به دستگاه گردد. سرعت دورانی محورها در دراز با دامنه بزرگ نوسان می کنند، سرعت و یا دور بحرانی می باشد.



در حالت استاتیکی محور تا قانها در امتداد محور قائم می باشد که در ارتعاش آن می باشد. اما مکنز بگردان محور می باشد که باعث استاتی و در حالت محور اصمراا اصمراا در آنها خسارت شده

در حالت پستی نمی شود. لذا مکنز نقل مرکز جرمی می شود. این ماسله که بسیار جدی است و چنانچه در محور دنگ و یا پروانه این ماسله برود در توربین ایروپلن وجود داشته باشد، سنده دور بحرانی اصمراا زیاد پیدا می کند.

محور شکل بالا را در نظر بگیرید:

- هنگامی که محور دور  $\omega$  بچرخد، مرکز ثقل  $G$  که خارج از مرکز است

است محور را به سمت دور شدن از  $\omega$  می کشد و باعث می شود که در حین دوران محور به صورت قوس در آید. این پدیده بنام کنندگی (Whirling) نامیده می شود.

پس اگر محوری را در نظر بگیریم به دید دروچا آن قرار دارد سطحی تختی محور را برآید:

$$k = \frac{48EI}{Q^3}$$

- حالت مرن استاتیکی

اگر صندلی تقاطع دستگیره، محور و استاندارد  $x-x$  را در نظر بگیریم:

$s$  = مرکز هندسی دستگیره


$G$  = مرکز ثقل دستگیره

$e = SG$  = خروج از مرکز

$x-x$  = استاندارد محور یا تانگنسی

$o$  = نقطه برخورد استاندارد یا تانگنسی

با صندلی دستگیره




در صورتیکه حرکت مرکز جرم بدون نقطه  $o$  را در نظر بگیریم:

$$\sum F_n = m \bar{a}_n$$

$$Kd = m OG \omega^2 = m(d+e)\omega^2$$

$$\Rightarrow d(k - m\omega^2) = me\omega^2 \Rightarrow d = \frac{me\omega^2}{k - m\omega^2} = \frac{\frac{m\omega^2 e}{k}}{1 - \frac{m\omega^2}{k}}$$

$$\Rightarrow d = \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} e \Rightarrow d = \frac{r^2}{1 - r^2} e$$



که  $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$  فرکانس طبیعی

(جزئی سیستم ارت)


در  $r=1$  دامنه حرکت نامحدود فیلتر زیاد

پس می‌کنند

$$r \rightarrow \omega \Rightarrow d \rightarrow e$$




دو حالت سرعت دورانی کمتر و بیشتر از  $\omega_n$  در شکل زیر نمایش داده شده است:




سرعت چرخش محور در دور با استهلاک:

اصولاً در دینامیک به علت استهلاک سازه‌ها محور الاستیک ایده‌آل فرض می‌گردد. مقدار قابل توجهی اصطکاک خشک نیز در مابین آنها وجود دارد که آن نیز عامل بازی در دینامیک است. مبرهنه سیستم‌ها در دور مانند فن‌ها در کمپرسورها نیز سگده ثابت هوا حاضر است. محاسبه این نیز در دسترس راحتمالاً به صورت استهلاک دینامیک در دسترس نمی‌گردد. اگر مدل قبلی را به عنوان نیروی استهلاک در نظر بگیریم.



در این حالت دینامیک  $OS$  در  $SC$  در یک استهلاک نبرده  $OS$  به علت استهلاک در دور  $OS$  در یک محاسبه می‌ماند. در هر یک از سیستم‌ها تغییرات تغییرات شکل صندلی بعد استهلاک کنیم.

برای نوشتن قانون دوم نیوتن به سبب مرکز نشانی نیاز است که به آنرا با استفاده از نقطه نشانی مرکز نشانی زدیم.



$$\underline{a}_G = \underline{a}_S + \underline{a}_{G/S}$$

$$\underline{a}_S = a_r \underline{e}_r + a_\theta \underline{e}_\theta$$

$$= (\ddot{d} - d\dot{\theta}^2) \underline{e}_r + (d\ddot{\theta} + 2\dot{d}\dot{\theta}) \underline{e}_\theta$$

مرکز نشانی حول مرکز جرم می دوران می کند و بنابراین سبب سبب مرکز نشانی دارد.

$$\underline{a}_{G/S} = -e\omega^2 \cos(\omega t - \theta) \underline{e}_r - e\omega^2 \sin(\omega t - \theta) \underline{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \underline{a}_G = [(\ddot{d} - d\dot{\theta}^2) - e\omega^2 \cos(\omega t - \theta)] \underline{e}_r + [(d\ddot{\theta} + 2\dot{d}\dot{\theta}) - e\omega^2 \sin(\omega t - \theta)] \underline{e}_\theta$$

از نوشتن قانون دوم نیوتن:

$$\sum \underline{F} = m \underline{a}_G$$

نیروی وارد شده همگروه که در صفحه قبل نشان داده شده است از:

- نیروی برکتی دهنده تریب که  $Kd$
- نیروی فشارم استیسی که  $c\dot{v}_s$  که.

$$\underline{v}_s = \dot{d} \underline{e}_r + d\dot{\theta} \underline{e}_\theta \Rightarrow \underline{F} = c \underline{v}_s = c\dot{d} \underline{e}_r + cd\dot{\theta} \underline{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -Kd - c\dot{d} = m[(\ddot{d} - d\dot{\theta}^2) - e\omega^2 \cos(\omega t - \theta)] \\ -cd\dot{\theta} = m[(d\ddot{\theta} + 2\dot{d}\dot{\theta}) - e\omega^2 \sin(\omega t - \theta)] \end{cases}$$

از ترتیب کردن این رابطه:

$$\ddot{d} + \frac{c}{m} \dot{d} + \left(\frac{k}{m} - \dot{\theta}^2\right) d = e\omega^2 \cos(\omega t - \theta)$$


$$d\ddot{\theta} + (2\dot{d} + \frac{c}{m} d)\dot{\theta} = e\omega^2 \sin(\omega t - \theta)$$

انها دو سهوله دینامیس غیر خطی و ناممکن مرتبه دو هستند که حل آنها در هر صورت این درس نمی آید. برای حل حالت پایداری مستقیم و راکه در آن  $\omega = \theta$  و  $\dot{\omega} = \dot{\theta} = \dot{\omega} = \dot{\theta}$  است از در نظر می گیریم. در این صورت سرعت سازه قبل تغییر از رسامه می شوند.

$$\begin{cases} (\frac{k}{m} - \omega^2) d = e \omega^2 \cos \varphi \\ \frac{c}{m} d \omega = e \omega^2 \sin \varphi \end{cases}, \varphi = \omega t - \theta$$

در این صورت :

$$d \sqrt{(\frac{k}{m} - \omega^2)^2 + (\frac{c}{m} \omega)^2} = e \omega^2$$






$$d = \frac{e \omega^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\xi \omega_n \omega)^2}}, \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$d = \frac{(\frac{\omega}{\omega_n})^2}{\sqrt{(1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2)^2 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}} e$$

$$d = \frac{r^2}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}} e, \quad r = \frac{\omega}{\omega_n}, \quad \varphi = \tan^{-1} \frac{2\xi r}{1 - r^2}$$

صیغه حالت این رابطه در زیر نمایش داده شده است :



در این رسم که در هر یک از این  $G$  در خارج از ناحیه  $OS$  بوده و  $\varphi$  مقدار کم دارد. در  $\omega = \omega_n$  مقدار  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  است و  $d = OS$  زیاد می شود. در  $\omega$  بالا مقدار  $d$  به سمت  $e$  میل کرده و  $\varphi \rightarrow \pi$  می باشد. بنابراین  $G$  به سمت  $O$  می رود.

مثال: دیسک بجرم  $4 \text{ kg}$  در وسط محوری لول  $48 \text{ cm}$  حکم شده است. در دو انتها هر محور به اندازه  $9 \text{ mm}$  قرار دارند. محور از جنس فولاد با  $E = 1.96 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$  بوده و قطر دارد. مرکز تنش را یک به مرکز جندس آن  $3 \text{ mm}$  فاصله دارد. استند  $49 \text{ N/m}^3$  و سگوز معادل مرکز دس  $49 \text{ N/m}^3$  فرض شده است. اگر محور در دور  $760 \text{ rpm}$  بگردد، مطلوب است تعیین ماکزیم تنش در محور و مقایسه با تنش کار محور فقط وزن را تحمل می کند.  $79.54 \text{ rad/s}$

ابتدا تنش تزیب محور، ترانس طبیس و نسبت استند را حساب می کنیم:

$$K = \frac{48EI}{Q^3} = \frac{48(1.96 \times 10^{11}) \left( \frac{\pi}{24} (9 \times 10^{-3})^4 \right)}{(0.48)^3} = 27397.66 \text{ N/m}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}} = 82.8 \text{ rad/s}$$

$$r = \frac{\omega}{\omega_n} = 0.9612$$

$$\xi = \frac{c}{2\sqrt{Km}} = 0.074$$

با این مقادیر  $d$  محاسبه می گردد:

$$d = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}} c = 17.04 \text{ mm}$$

برابر محاسبه تنش خمشی در محور، نیروی فرقیب و استند را در محور را حساب کرده و سپس همان خمشی را مثبت آورده و در معادله تنش خمشی قرار می دهیم:

$$R_D = \sqrt{K^2 + (c\omega)^2} d = 471.56 \text{ N}$$

$$R_S = mg = 39.2 \text{ N}$$

نیروی استتیک ناشی از وزن

$$F_{\max} = R_D + R_S = 510.8 \text{ N}$$



نیبرای:

$$M_{max} = \frac{F_{max}}{2} \cdot \frac{l}{2}$$

نشیء همیش عبارت است از:

$$\sigma_{\lambda D} = \frac{M_{max} \frac{d}{2}}{I} = \frac{\left(\frac{F_{max}}{2} \frac{l}{2}\right) \frac{d}{2}}{\frac{\pi d^4}{32}} = 8.54 \times 10^8 \text{ N/m} \quad \text{دینیس}$$

$$\sigma_{\lambda S} = \frac{M_{st} \cdot \frac{d}{2}}{I} = \frac{\left(\frac{R_s}{2} \frac{l}{2}\right) \frac{d}{2}}{\frac{\pi d^4}{32}} = 6.59 \times 10^7 \text{ N/m} \quad \text{استیس}$$

همچنین نیروی استندگی سیم عبارت است از:

$$F_d = c \omega d = 66.45 \text{ N}$$

گت در استندگی ناشی از این نیرو:

$$T = F_d \cdot d = 1.132 \text{ N.m}$$

وتوان معرفی:

$$P = T \cdot \omega = 90.1 \text{ W}$$



## مثال :

دیسکی به جرم 30 kg دارای خروج از مرکز 0.5 mm بوده و در وسط محوری به طول یک متر از جنس فولاد و دارای مدول

یانگ  $200 \times 10^9 \text{ N/m}^2$  قرار دارد. در صورتیکه نسبت استهلاک سیستم 0.1 باشد، مطلوبست تعیین قطر محور به نحوی که

میزان دامنه لنگ زدن از 0.6 mm تجاوز نکند. سرعت دوران محور بین 1000 rpm تا 2000 rpm می باشد.

$$\leftarrow 209.44 \text{ rad/s} \quad \rightarrow 104.72 \text{ rad/s}$$


از تعریف پهنای فرکانس

$$\frac{d}{e} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

$$\frac{d}{e} = \frac{0.6}{0.5} = 1.2$$

برای بدست آوردن قطر خود از تعریف

پهنای فرکانس،  $r$  را بدست می آوریم



که در زیر نقطه قطع خط افقی با منحنی  $\omega = 0.1$  می باشد. با بدست آوردن  $r$ ، پهنای آبره و از روی آن  $K$  و سپس قطر  $D$  بدست می آید.

$$1.2 = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} \Rightarrow 1.44 = \frac{r^4}{(1+r^4-2r^2) + 0.04r^2}$$

$$\Rightarrow r^4 = 1.44 + 1.44r^4 - 2.88r^2 + 0.0576r^2$$

$$\Rightarrow 0.44r^4 - 2.822r^2 + 1.44 = 0 \Rightarrow r = \begin{cases} r_1 = 0.7476 \\ r_2 = 2.4198 \end{cases}$$

$$r_1 = 0.7476 \gg \frac{\omega}{\omega_n} \Rightarrow \omega_n \gg \frac{\omega}{r} = \frac{209.44}{0.7476} = 280.15 \text{ rad/s}$$

$$K = m \omega_n^2 = 2.3545 \times 10^6 \text{ N/m}$$

$$K = \frac{48EI}{l^3} \Rightarrow I = \frac{KQ^3}{48EI} = \frac{\pi D^4}{64}$$

چرا؟

$$\Rightarrow D = \sqrt[4]{\frac{64 K Q^3}{48 n E}} = 0.04728^m = 47.28 \text{ mm}$$

حد اکثر قطر

در صورتیکه  $r_2$  انتخاب شود:

$$r_2 = 2.4198 \leq \frac{\omega}{\omega_n}$$

$$\Rightarrow \omega_n \leq \frac{\omega}{r_2} = \frac{104.72}{2.4198} = 43.28 \text{ rad/s}$$

چرا؟

$$K = m \omega_n^2 = 5.6184 \times 10^4 \text{ N/m}$$

$$\Rightarrow D = \sqrt[4]{\frac{4 K Q^3}{3 n E}} = 0.01858^m = 18.58 \text{ mm}$$

حد اکثر قطر