



# Structural Damping

استدک سازه


کسی دیگر از انواع استدادک هر یک کاربرد مربوط به استدادک سازه اگر که بنا به در ضمن

(Internal)، (Material) و جلد (Solid) لغرض است امر باشد.

این نوع استدادک مربوط به لغزش پلاستیک و حرکت نامایوس است که به بار متفاوت می باشد که

تکت این بار ایجاب نمیشد در تنش کرنش همسریز می کند. بلع این یعنی که مقدار انرژی از دست

رفته در هر سیکل را از دست میدهد.




برابر برای مدل سازه این استدادک در مدل تغییر دهنده

الف - مدل وکتور الاستیک خطی Linear Visco-Elastic Model

ب - مدل همسریز غیر خطی Nonlinear Hysteretic Model

الف - مدل وکتور الاستیک خطی

این مدل تغییر کرنش یک فنر و یک دیسپاتنشن قابل است



انرژی تبد شده در یک این سیستم همان انرژی تلف شده توسط دیسپاتنشن است

$$E = \pi c \omega x^2$$


حاصل شود که در داده می شود این انرژی تابعی از فرکانس است.

اما نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که استدادک داخلی تابعی از فرکانس نیست.

بنابراین این مدل حرکتی استدادک داخلی نمی باشد.

## ب. مدل صتری شیب غیر خطی

شکل این مدل در تصویر نشان داده شده است.



در این مدل نیروی دیرتسیناً متناسب با سرعت، معمولاً متناسب با فرکانس است.

به علاوه از دید فزاینده شدن اثر الاستیک استفاده می‌شود.

دیرتسیناً برده شده به صورت زیر متناسب است:

۱. نام فریب استناد صتری شیب نامیده می‌شود

$$F_d \sim \frac{\dot{x}}{\omega}$$

$$\Rightarrow F_d = h \frac{\dot{x}}{\omega}$$

Coefficient of hysteretic Damping

نیروی منتقل شده عبارت است از:

$$F_E = kx + \frac{h}{\omega} \dot{x}$$

اگر فرض کنیم دیرتسیناً از آن:

$$E_D = \int_{x_1}^{x_2} F_D dx = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\omega} F_D \dot{x} dt = \frac{1}{\omega} \int_0^{2\pi} \left( \frac{h}{\omega} \dot{x} \right) \dot{x} dt$$

$$E_D = \pi h x_0^2$$

از این رابطه دیده می‌شود انرژی تلف شده رابطه‌اش با فرکانس ندارد که این امر با نتایج تجربی

مطابقت دارد. بنابراین در ادامه از این مدل استفاده می‌شود.


با فرض حرکت هارمونیک:  $x = x_0 \sin(\omega t - \alpha)$ ,  $\dot{x} = \omega x_0 \cos(\omega t - \alpha)$

$$F_E = -kx + \frac{h}{\omega} \dot{x} \Rightarrow \frac{F_E - kx}{h} = \frac{\dot{x}}{\omega} = x_0 \cos(\omega t - \alpha)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{F_E - kx}{hx_0} = \cos(\omega t - \alpha) \\ \frac{x}{x_0} = \sin(\omega t - \alpha) \end{cases} \Rightarrow \left( \frac{x}{x_0} \right)^2 + \left( \frac{F_E - kx}{hx_0} \right)^2 = 1$$

گشتاد هنده یک بیض در صحنه نیروهای  $(F_E - kx)$  می‌باشد.

نقاط تقاطع بیض با محور  $x$  را می‌توان بدست آورد:  
 از قرار دادن  $F_t = 0$  نقطه تقاطع با محور افقی بدست می‌آید:



$$F_t = 0 \Rightarrow \left(\frac{x}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{0 - kx}{h_n}\right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 = (1 + \frac{k^2}{h_n^2}) x_0^2 \Rightarrow x^2 = \frac{h_n^2 x_0^2}{h_n^2 + k^2}$$

$$x = \pm \frac{x_0 h_n}{\sqrt{h_n^2 + k^2}}$$

از قرار دادن  $h = \beta k$   $\beta$  ضریب ممانته تلفات (Hysteretic Loss Factor) خوانده می‌شود:

$$x = \pm x_0 \beta \frac{1}{\sqrt{1 + \beta^2}}$$

از آنجا که  $h$  در مقابل  $k$  ضریب تمرکز  $\beta^2$  ضریب ارتعاشی بوده و از صرف نظر کردن از آن در مقابل  $1$  خواصیم داشت:

$$x = \pm x_0 \beta = \pm x_0 \frac{h}{k}$$


از قرار دادن  $x = 0$  نقطه تقاطع با محور عمودی بدست می‌آید:

$$x = 0 \Rightarrow \left(\frac{0}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{F_t + 0}{h_n}\right)^2 = 1 \Rightarrow F_t = \pm h_n$$

مساحت بیض اثر ارتعاش شده که  $\pi h_n^2$  است را می‌دهد.

آر این مساحت به جرم  $m$  ضرب می‌شود، سپس می‌توان ضریب استهلاک  $\beta$  را

از درستی نقاط تقاطع بدست آورد.



ارتباطات اجزایی سیستمهای دارای استنادک سازها  
در صورتیکه سیستم یکدرهم آزار رود بدو که دارای استنادک سازها  
است تحت نیروی تحریک هم برداشت قرار گیرد و در این  
حالت آن عبارت است از:

$$m\ddot{x} + \frac{h}{\omega}\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

در این صورت دیگر سول و در این است با فرانت ثابت نداریم. برابر اصل می توان از سیستم به دست  
گشته و سول استنادک کرده و اثر در تلف شده دارد در سیستم سول هم قرار داد:

$$\pi C_e \omega x_0^2 = \pi h x_0^2 \Rightarrow C_e = \frac{h}{\omega}$$

که  $h$  بعد از تجربی از نتایج سول استنادک است. در نتیجه

$$m\ddot{x} + C_e \dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

$$m\ddot{x} + \frac{h}{\omega} \dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

و یا:

$$x = x_0 \sin(\omega t - \varphi)$$

پایه باید عبارت است از:

که در آن:

$$x_0 = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (C_e \omega)^2}} = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (\frac{h}{\omega} \omega)^2}}$$

$$x_0 = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + h^2}}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{C_e \omega}{k - m\omega^2} = \tan^{-1} \frac{\frac{h}{\omega} \omega}{k - m\omega^2} = \tan^{-1} \frac{h}{k - m\omega^2}$$

همچنین با استناد از  $\beta = \frac{h}{k}$  و  $S_e = \frac{C_e}{2\sqrt{km}}$  می توان این روابط را نوشت:



$$\xi_e = \frac{c_e}{2\sqrt{km}} = \frac{h}{2\omega\sqrt{km}} = \frac{k\beta}{2\omega\sqrt{km}} = \frac{\beta}{2\omega} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{\beta\omega_n}{2\omega} = \frac{\beta}{2r}$$

در نتیجه:  $r = \frac{\omega}{\omega_n}$

$$x_o = \frac{F_o/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi_e r)^2}} = \frac{F_o/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\frac{\beta}{2r}r)^2}}$$

$$x_o = \frac{F_o/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + \beta^2}} \Rightarrow M = \frac{x_o}{F_o/k} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + \beta^2}}$$



در زاویه‌های خازن:

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{c_e \omega}{k - m\omega^2} = \tan^{-1} \frac{2\xi_e r}{1-r^2} = \tan^{-1} \frac{2\frac{\beta}{2r}r}{1-r^2}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{\beta}{1-r^2}$$

پایه فرکانس سیستم در حالت خازن در زیر

رنگ مشکی است.



در نتیجه پایه فرکانس دیده می‌شود که با جفت شدن استندک و سگیزه در استندک سازگار می‌شود.

لنتی که از یک نقطه شروع نمی‌کنند. این به علت وجود جبهه با  $\beta$  در خروجی است.

همچنین درستی افتخار باز دیده می شود در  $\omega = 0$  با معادله مشتاقی برای افتخار باز به دست می آید. (آثار  $r=1$ )  $(\omega = \omega_0)$  هم وقتی  $\frac{\pi}{2}$  عبور کرده و باز با داشتن  $r$  به سمت  $\pi$  می رود. بنابراین همیشه زاویه باز  $\varphi$  وجود است. الا در  $\beta=0$  و بنابراین آنجا هم باز شدن جایابی با نیروی خارج وجود ندارد.

برای جهت آوردن محل ماکزیمم دامنه بر روی تابع فرکانس از آن نسبت به  $r$  مشتق می کنیم:

$$\frac{d(x_0/F_0/k)}{dr} = 0 \Rightarrow \frac{2(1-r^2)(-2r)}{2\sqrt{(1-r^2)^2 + \beta^2}} = 0 \Rightarrow r(1-r^2) = 0$$

حتماً که  $\beta > 0$

$$\Rightarrow r = 0 \Rightarrow x_{0, \max} = \frac{F_0/k}{\sqrt{1+\beta^2}}$$

حتماً که  $\beta < 1$


$$\Rightarrow r = 1 \Rightarrow x_{0, \max} = \frac{F_0/k}{\sqrt{1+\beta^2}} = \frac{F_0}{k\beta} = \frac{F_0}{h}$$

دیده می شود که در استند  $\beta < 1$  زاویه ماکزیمم دامنه در فرکانس تغییر رخ می دهد و استند  $\beta > 1$  همان عامل است که در سیستمها نشان می دهد تغییر را میسر.


در ادامه برخی مقادیر  $\beta$  برای آماص ذکر شده است:

مواد	$\beta$
Aluminium	$2 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-3}$
Concrete	$0.02 - 0.06$
Glass	$0.001 - 0.002$
Rubber	$0.1 - 1$
Steel	$0.002 - 0.01$
Wood	$0.005 - 0.01$

# شکل:



موتوری به جرم  $m=200\text{kg}$  بر روی 16 جداساز لاستیکی قرار گرفته است، که هر کدام مشخصات نیرو-تغییر مکان نشان داده شده را دارند. موتور دارای جرم خارج مرکز  $moe$  است. الف- مقدار  $m\dot{x}_0/moe$  را در فرکانس طبیعی در ارتعاش اجباری بدست آورید. ب- قابلیت بزرگنمایی در دور  $1800\text{rpm}$  چقدر است.



$$\ddot{x}_0 = \frac{F_0 \rightarrow m \cdot e \cdot \omega^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + h^2}}$$

$$\ddot{x}_0 = \frac{m \cdot e \cdot \omega^2}{m \omega_n^2 \sqrt{(1-r^2)^2 + (h/\omega_n)^2}}$$

$$\frac{m\ddot{x}_0}{m \cdot e} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (h/\omega_n)^2}}$$

در  $r=1$ ، خواصم درشت:

$$\frac{m\ddot{x}_0}{m \cdot e} = \frac{1}{\sqrt{0 + (h/\omega_n)^2}} = \omega_n / h$$

اما صافندگی قدری نشان داده شده. نقطه تندی با مقدار افت  $2\text{mm}$  است:

$$\frac{h}{k} x = 2^{\text{mm}}, \quad x = 20^{\text{mm}} \rightarrow \frac{h}{k} = \frac{2}{20} = 0.1$$

$$\Rightarrow \frac{m\ddot{x}_0}{m \cdot e} = 10$$

برای تعیین قابلیت بزرگنمایی، از تندی در  $1800\text{rpm}$  استفاده می‌کنیم.  $k = \frac{F}{x} = \frac{400\text{N}}{20\text{mm}} = 2 \times 10^5 \text{ N/m}$

چون 16 تریپل درجه است:  $k_{\text{eq}} = 16k = 3.2 \times 10^5 \text{ N/m}$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_{\text{eq}}}{m}} = 40 \text{ rad/s}, \quad \omega = 1800 \text{ rpm} = 188.49 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow r = \frac{\omega}{\omega_n} = 4.71, \quad \frac{m\ddot{x}_0}{m \cdot e} = 1.047$$

## مثال:

یک فن به جرم 50 kg که دارای جرم نامیزان دواری به مقدار  $me=0.2 \text{ kg.m}$  می باشد به انتهای تیر یک سر گیرداری متصل شده است. موقعی که سرعت فن تغییر می کند، حداکثر دامنه پایدار ارتعاشات فن برابر 35mm در فرکانس 1100 rpm مشاهده می گردد. در صورتی که استهلاک از نوع سازه ای باشد، مطلوبست تعیین دامنه پایدار فن هنگامی که در دور 1200 rpm کار می کند.

مسئله را با استفاده از معادله بوردن عبارت است از:

$$\hat{x}_s = \frac{M \ddot{x}_s}{m e} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + \beta^2}}$$

برای یافتن آوردن فرکانس پدیدار هر آنتر  
دانه از رابطه مقابل نسبت به مشتق می گیریم:

$$\frac{d\hat{x}_s}{dr} = 0 \Rightarrow r = \sqrt{1 + \beta^2}$$

لذا قرار دادن این مقدار در بالا فراموش نیست:

$$\hat{x}_{s,max} = \frac{\sqrt{1 + \beta^2}}{\beta}$$

به نوبه اول  $x_{max} = 35 \text{ mm}$  در تیران از رابطه بالا  $\beta$  را به دست می آوریم:

$$\hat{x}_{s,max} = \frac{M \ddot{x}_{s,max}}{m e} = 8.75 = \frac{\sqrt{1 + \beta^2}}{\beta}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{\sqrt{\hat{x}_{s,max}^2 - 1}} = 0.115$$

پس  $\omega_n$  را به دست می آوریم:

$$r_{max} = \sqrt{1 + \beta^2} = 1.013 \Rightarrow r_{max} = \frac{\omega_{max}}{\omega_n} = \frac{(1100 \times \frac{2\pi}{60})}{\omega_n} = 1.013$$

$$\Rightarrow \omega_n = 113.713 \text{ rad/s}$$

حاصل می توانیم دامنه را در 1200 rpm حساب می کنیم:

$$\omega_1 = 1200 \text{ rpm} = 125.664 \text{ rad/s} \Rightarrow r_1 = \frac{\omega_1}{\omega_n} = 1.105$$

$$\Rightarrow \lambda_s = \frac{\frac{m}{M} r_1^2}{\sqrt{(1-r_1^2)^2 + \beta^2}} e = 19.59 \text{ mm}$$