


استرکچرل دامپینگ

کمی دیگر از انواع استرکچرل دامپینگ بر کابرد مربوط به استرکچرل سازه‌ها که سازه‌ها در ضمن (Internal)، مواد (Material) و جلد (Solid) لغزش است، مربوط است. این نوع استرکچرل دامپینگ به لغزش پلاستیک و حرکت نامعکوس حرکت به بار متفاوت می‌باشد که حرکت این بار ایجاب نمیشود در تنش کرنش همگرا می‌گردد. سطح این یعنی که مقدار انرژی از دست رفته در هر سیکل برابر است.




برابر هر بار و مدل ساز این استرکچرل دامپینگ در مدل تعین می‌گردد.

الف - مدل ویکر الاستیک خطی Linear Visco-Elastic Model

ب - مدل همترسیتی غیر خطی Nonlinear Hysteretic Model

الف - مدل ویکر الاستیک خطی

این مدل تعین ترتیب یک فنر و یک دیسپلینر متقابل است.



انرژی تبدل شده توسط این سیستم همان انرژی تلف شده توسط دیسپلینر و برابر است

$$E = \pi c \omega x^2$$


حاصلگردد داده می‌شود این انرژی تابعی از فرکانس است.

اما نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که استرکچرل دامپینگ تابعی از فرکانس نیست.

بنابراین این مدل همترسیتی استرکچرل دامپینگ نمی‌باشد.

ب. مدل هستریتیک غیر خطی

شکل این مدل در تصویر نشان داده شده است.



در این مدل نیروی دیرتسیناً متناسب با سرعت، معمولاً متناسب با زمان است.

به علاوه از دید فزاینده شدن اثر الاستیک استفاده می‌شود.

دیرتسیناً برده شده به صورت زیر متناسب است:

$$F_d \sim \dot{x}$$

$$\Rightarrow F_d = h \dot{x}$$

۱. نام ضریب استتداز هستریتیک نامیده می‌شود

Coefficient of hysteretic Damping

$$F_E = kx + \frac{h}{\omega} \dot{x}$$

نیروی منتقل شده عبارت است از:

اگر تغییر شده در هر سیکل زندگی:

$$E_D = \int_{x_1}^{x_2} F_D dx = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\omega} F_D \dot{x} dt = \frac{1}{\omega} \int_0^{2\pi} \left(\frac{h}{\omega} \dot{x} \right) \dot{x} dt$$

$$E_D = \pi h x_0^2$$

از این رابطه دیده می‌گردد انرژی تلف شده رابطه‌اش با فرکانس ندارد که این امر با نتایج تجربی

مطابقت دارد. بنابراین در ادامه از این مدل استفاده می‌شود.


با فرض حرکت هارمونیک: $x = x_0 \sin(\omega t - \alpha)$, $\dot{x} = \omega x_0 \cos(\omega t - \alpha)$

$$F_E = -kx + \frac{h}{\omega} \dot{x} \Rightarrow \frac{F_E - kx}{h} = \frac{\dot{x}}{\omega} = x_0 \cos(\omega t - \alpha) \quad \text{همینجانب}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{F_E - kx}{hx_0} = \cos(\omega t - \alpha) \\ \frac{x}{x_0} = \sin(\omega t - \alpha) \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{x}{x_0} \right)^2 + \left(\frac{F_E - kx}{hx_0} \right)^2 = 1$$

گشتاد هنده یک یعنی در صحنه نیروهای $(F_E - kx)$ ثابت است.

نقاط تقاطع بیض با محور x را می‌توان بدست آورد:
 از قرار دادن $F_t = 0$ نقطه تقاطع با محور افقی بدست می‌آید:



$$F_t = 0 \Rightarrow \left(\frac{x}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{0 - kx}{h_n}\right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 = (1 + \frac{k^2}{h_n^2}) x_0^2 \Rightarrow x^2 = \frac{h_n^2 x_0^2}{h_n^2 + k^2}$$

$$x = \pm \frac{x_0 h_n}{\sqrt{h_n^2 + k^2}}$$

از قرار دادن $h = \beta k$ β ضریب ممانته تلفات انرژی (Hysteretic Loss Factor) خوانده می‌شود:

$$x = \pm x_0 \beta \frac{1}{\sqrt{1 + \beta^2}}$$

از آنجا که h در مقابل k ضریب تمرکز β^2 ضریب ارتعاشی بوده و از صرف نظر کردن از آن در مقابل 1 خواصیم داشت:

$$x = \pm x_0 \beta = \pm x_0 \frac{h}{k}$$


از قرار دادن $x = 0$ نقطه تقاطع با محور عمودی بدست می‌آید:

$$x = 0 \Rightarrow \left(\frac{0}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{F_t + 0}{h_n}\right)^2 = 1 \Rightarrow F_t = \pm h_n$$

مساحت بیضی از دست رفت شده که πh_n^2 است را می‌داند.

آر این مساحت به جرم V ضرب در چگالی ρ می‌توان فریب استهلاک D را

از درستی نقاط تقاطع بدست آورد.



ارتباطات اجزایی سیستمهای دارای استنادک سازها
در صورتیکه سیستم یکدر هم آزار رود و بدو که دارای استنادک سازها
است تحت نیروی تحریک هر دو مثبت قرار گیرد و در نهایت
حرکت آن عبارت است از:

$$m\ddot{x} + \frac{h}{\omega}\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

در این صورت دیگر سول و در نهایت با فرانت ثابت نداریم. برابر اصل می توان از سیستم به دست
گشته و سگیز سول استناد کرده و اثر در تلف شده دارد و سیستم سول هم قرار داد:

$$\pi C_e \omega x_0^2 = \pi h x_0^2 \Rightarrow C_e = \frac{h}{\omega}$$

که h بعداً تجربی از نتایج سگیز سول استناد کرده و در نتیجه

$$m\ddot{x} + C_e \dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

$$m\ddot{x} + \frac{h}{\omega} \dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

و یا:

$$x = x_0 \sin(\omega t - \varphi)$$

پایه باید عبارت است از:

که در آن:

$$x_0 = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (C_e \omega)^2}} = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (\frac{h}{\omega} \omega)^2}}$$

$$x_0 = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + h^2}}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{C_e \omega}{k - m\omega^2} = \tan^{-1} \frac{\frac{h}{\omega} \omega}{k - m\omega^2} = \tan^{-1} \frac{h}{k - m\omega^2}$$

همچنین با استناد از $\beta = \frac{h}{k}$ و $S_e = \frac{C_e}{2\sqrt{km}}$ می توان این روابط را نوشت:

$$\xi_e = \frac{c_e}{2\sqrt{km}} = \frac{h}{2\omega\sqrt{km}} = \frac{k\beta}{2\omega\sqrt{km}} = \frac{\beta}{2\omega} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{\beta\omega_n}{2\omega} = \frac{\beta}{2r}$$

در نتیجه: $r = \frac{\omega}{\omega_n}$

$$x_o = \frac{F_o/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi_e r)^2}} = \frac{F_o/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\frac{\beta}{2r}r)^2}}$$

$$x_o = \frac{F_o/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + \beta^2}} \Rightarrow M = \frac{x_o}{F_o/k} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + \beta^2}}$$



در زاویه‌های فاز:

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{c_e \omega}{k - m\omega^2} = \tan^{-1} \frac{2\xi_e r}{1-r^2} = \tan^{-1} \frac{2\frac{\beta}{2r}r}{1-r^2}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{\beta}{1-r^2}$$

پایه فرکانس سیستم در حالت ناز در زیر

رنگ مشکی است.



در نتیجه پایه فرکانس دیده می‌شود که با جفت شدن استندک و سگیزه در استندک سازگار هم

نشان داده می‌شود. نقطه شروع نمی‌شوند. این به علت وجود جبهه با β در خروج است.

همچنین درستی افتداد باز دیده می شود در $\omega = 0$ با معادله مشتاقی برای افتداد باز به دست می آید. (تأیر $r=1$) $(\omega = \omega_0)$ هم وقتی $\frac{\pi}{2}$ عبور کرده و باز با داشتن r به سمت π می رود. بنابراین همیشه زاویه باز φ وجود است الا در $\beta = 0$ و بنابراین آنجا هم فاز شدن جایابی با نیروی خارج وجود ندارد.

برای جهت آوردن محل ماکزیم دامنه بر روی تابع فرکانس از آن نسبت به r مشتق می کنیم:

$$\frac{d(x_0/F_0/k)}{dr} = 0 \Rightarrow 0 = \frac{2(1-r^2)(-2r)}{2\sqrt{(1-r^2)^2 + \beta^2}} = 0 \Rightarrow r(1-r^2) = 0$$

حتماً که $\beta > 0$

$$\Rightarrow r = 0 \Rightarrow x_{0, \max} = \frac{F_0/k}{\sqrt{1+\beta^2}}$$

حتماً که $\beta < 1$


$$\Rightarrow r = 1 \Rightarrow x_{0, \max} = \frac{F_0/k}{\sqrt{1+\beta^2}} = \frac{F_0}{k\beta} = \frac{F_0}{h}$$

دیده می شود که در استندگ سازه از ماکزیم دامنه در فرکانس تغییر رخ می دهد و استندگ سازه از همان عامل است که در سیستمها نشان می دهد تغییر را می شود.


در ادامه برخی مقادیر β برای آماص ذکر شده است:

مواد	β
Aluminium	$2 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-3}$
Concrete	$0.02 - 0.06$
Glass	$0.001 - 0.002$
Rubber	$0.1 - 1$
Steel	$0.002 - 0.01$
Wood	$0.005 - 0.01$

شکل:



موتوری به جرم $m=200\text{kg}$ بر روی 16 جداساز لاستیکی قرار گرفته است، که هر کدام مشخصات نیرو-تغییر مکان نشان داده شده را دارند. موتور دارای جرم خارج مرکز moe است. الف- مقدار $m\dot{x}_0/moe$ را در فرکانس طبیعی در ارتعاش اجباری بدست آورید. ب- قابلیت بزرگنمایی در دور 1800rpm چقدر است.



$$\ddot{x}_0 = \frac{F_0 \rightarrow m \cdot e \cdot \omega^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + h^2}}$$

$$\ddot{x}_0 = \frac{m \cdot e \cdot \omega^2}{m \omega_n^2 \sqrt{(1-r^2)^2 + (h/\omega_n)^2}}$$

$$\frac{m\ddot{x}_0}{m \cdot e} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (h/\omega_n)^2}}$$

در $r=1$ ، خواصم درشت:

$$\frac{m\ddot{x}_0}{m \cdot e} = \frac{1}{\sqrt{0 + (h/\omega_n)^2}} = \omega_n / h$$

اما صافندگی قدری نشان دارد، شده، نقطه تندی با مقدار افت 2mm است:

$$\frac{h}{k} x = 2^{\text{mm}}, \quad x = 20^{\text{mm}} \rightarrow \frac{h}{k} = \frac{2}{20} = 0.1$$

$$\Rightarrow \frac{m\ddot{x}_0}{m \cdot e} = 10$$

برای تعیین قابلیت بزرگنمایی، از تندی دیده می شود که $k = \frac{F}{x} = \frac{400\text{ N}}{20\text{ mm}} = 2 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}}$

چون 16 تریجورد است: $k_{\text{eq}} = 16k = 3.2 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}}$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_{\text{eq}}}{m}} = 40 \text{ rad/s}, \quad \omega = 1800 \text{ rpm} = 188.49 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow r = \frac{\omega}{\omega_n} = 4.71, \quad \frac{m\ddot{x}_0}{m \cdot e} = 1.047$$

مثال:

یک فن به جرم 50 kg که دارای جرم نامیزان دواری به مقدار $me = 0.2 \text{ kg.m}$ می باشد به انتهای تیر یک سر گیرداری متصل شده است. موقعی که سرعت فن تغییر می کند، حداکثر دامنه پایدار ارتعاشات فن برابر 35mm در فرکانس 1100 rpm مشاهده می گردد. در صورتی که استهلاک از نوع سازه ای باشد، مطلوبست تعیین دامنه پایدار فن هنگامی که در دور 1200 rpm کار می کند.

مسئله را با استفاده از معادله بوردن عبارت است از:

$$\hat{x}_s = \frac{M \kappa_s}{m e} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + \beta^2}}$$

برای یافتن آوردن فرکانس پدیدار هر آنتر
دانه از رابطه مقابل نسبت به مشتق می گیریم:

$$\frac{d\hat{x}_s}{dr} = 0 \Rightarrow r = \sqrt{1 + \beta^2}$$

لذا قرار دادن این مقدار در بالا فرکانس داشت:

$$\hat{x}_{s,max} = \frac{\sqrt{1 + \beta^2}}{\beta}$$

به نوبت: $x_{max} = 35 \text{ mm}$ در تیران از رابطه بالا β را می یابیم:

$$\hat{x}_{s,max} = \frac{M \kappa_{s,max}}{m e} = 8.75 = \frac{\sqrt{1 + \beta^2}}{\beta}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{\sqrt{\hat{x}_{s,max}^2 - 1}} = 0.115$$

پس ω_n را می یابیم:

$$r_{max} = \sqrt{1 + \beta^2} = 1.013 \Rightarrow r_{max} = \frac{\omega_{max}}{\omega_n} = \frac{(1100 \times \frac{2\pi}{60})}{\omega_n} = 1.013$$

$$\Rightarrow \omega_n = 113.713 \text{ rad/s}$$

حاصل می توانیم دامنه را در 1200 rpm می یابیم:

$$\omega_1 = 1200 \text{ rpm} = 125.664 \text{ rad/s} \Rightarrow r_1 = \frac{\omega_1}{\omega_n} = 1.105$$

$$\Rightarrow \lambda_s = \frac{\frac{m}{M} r_1^2}{\sqrt{(1-r_1^2)^2 + \beta^2}} e = 19.59 \text{ mm}$$