

مثال: سیستم رودرهم آزاران شکل مقابل

گشت نیروی $f(t) = 300 \sin 65t$ قرار دارد

پایه سیستم را به توجه به مشخصات:

$$k_1 = 46000 \text{ N/m}, k_2 = 2000 \text{ N/m}, m_1 = 5 \text{ kg}, m_2 = 6 \text{ kg}$$

با شرایط اولیه صفر جهت آوردید.

$$m \ddot{x} + k x = f(t)$$

برای سیستم فوق معادلات حرکت عبارتند از:

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{pmatrix} 6000 & -2000 \\ -2000 & 2000 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 300 \sin 65t \end{Bmatrix}, x_1(0) = x_2(0) = 0$$

استدین این حالت که فرکانسهای طبیعی شکل مورد سیستم را از ارتعاشات آزاد آن حالت آورد.

$$\det(\underline{k} - \lambda \underline{m}) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 200 \\ \lambda_2 = 1333.33 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 = 14.1421 \text{ rad/s} \\ \omega_2 = 36.5148 \text{ rad/s} \end{cases}$$

شکل مورد:

$$\begin{cases} (6000 - 5\lambda)\phi_1 - 2000\phi_2 = 0 \\ -2000\phi_1 + (2000 - 6\lambda)\phi_2 = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_1 = 200 \Rightarrow (6000 - 5(200))\phi_1 - 2000\phi_2 = 0 \Rightarrow \phi_2 = 2.5\phi_1$$

$$\Rightarrow \underline{\phi}_1 = \begin{Bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \phi_1 \\ 2.5\phi_1 \end{Bmatrix} \Rightarrow \underline{\phi}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2.5 \end{Bmatrix}$$

$$\lambda_2 = 1333.33 \Rightarrow (6000 - 5(1333.33))\phi_1 - 2000\phi_2 = 0$$

$$\Rightarrow -666.67\phi_1 - 2000\phi_2 = 0 \Rightarrow \phi_2 = -\frac{1}{3}\phi_1$$

$$\Rightarrow \underline{\phi}_2 = \begin{Bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \phi_1 \\ -\frac{1}{3}\phi_1 \end{Bmatrix} \Rightarrow \underline{\phi}_2 = \begin{Bmatrix} 1 \\ -1/3 \end{Bmatrix}$$

$$\underline{\phi} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2.5 & -1/3 \end{pmatrix}$$

ماتریس موردال عبارت است از:

نشان :

$$\underline{x} = \underline{\phi} \underline{y} \Rightarrow \underline{\phi}^T m \underline{\ddot{y}} + \underline{\phi}^T k \underline{\phi} \underline{y} = \underline{\phi}^T \underline{f}$$

$$\begin{pmatrix} 42.5 & 0 \\ 0 & 5.667 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \end{Bmatrix} + \begin{pmatrix} 8500 & 0 \\ 0 & 7555.55 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 750 \\ -100 \end{Bmatrix} \sin 65t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 42.5 \ddot{y}_1 + 8500 y_1 = 750 \sin 65t \\ 5.667 \ddot{y}_2 + 7555.55 y_2 = -100 \sin 65t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{y}_1 + 200 y_1 = 17.65 \sin 65t \\ \ddot{y}_2 + 1333.33 y_2 = -17.65 \sin 65t \end{cases}$$

شرایط اولیه صفر $\underline{y}(0) = \underline{\dot{y}}(0) = 0$

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = \frac{F_0}{m} \sin \omega t \quad \text{از این معادلات آزار سیستم میگیریم و در آنم:$$

در معادله حرکت مرتب $x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$ عبارت اول از:

$$x(t) = A \cos \omega_n t + B \sin \omega_n t + \frac{F_0/m}{\omega_n^2 - \omega^2} \sin \omega t$$

$$x(0) = 0 \Rightarrow A = 0, \quad \dot{x}(0) = 0 \Rightarrow B = -\frac{F_0/m}{\omega_n^2 - \omega^2} \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)$$

$$\Rightarrow x(t) = -\frac{F_0/m}{\omega_n^2 - \omega^2} \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right) \sin \omega_n t + \frac{F_0/m}{\omega_n^2 - \omega^2} \sin \omega t$$

از این معادله برای حل در هر دو درجه آزادی استفاده می‌کنیم، در نتیجه:

$$y_1(t) = -\frac{17.65}{200 - 65^2} \left(\frac{65}{14.14}\right) \sin 14.14t + \frac{17.65}{200 - 65^2} \sin 65t$$

$$= 0.02015 \sin 14.14t - 0.00438 \sin 65t$$

همین ترتیب:

$$y_2(t) = -0.01086 \sin 36.52t + 0.006103 \sin 65t$$

در معادله حرکت مرتب از:



$$\underline{x}(t) = \underline{\phi} \underline{y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2.5 & -1/3 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} y_1 + y_2 \\ 2.5y_1 - \frac{y_2}{3} \end{Bmatrix}$$

ردتبیہ:

$$x_1(t) = 0.02015 \sin 14.14t - 0.01086 \sin 36.52t + 0.00172 \sin 65t$$

$$x_2(t) = 0.05038 \sin 14.14t + 0.003621 \sin 36.52t - 0.01299 \sin 65t$$

نتیجہ نبع x_1 و x_2 شکل زیر تائیں دارہ سہرہ الت .




مثال: سیستم سه درجه آزادی غیر مستقیم را در نظر بگیرید که تحت شرایط زیر قرار دارد:

در صورتیکه حجم m_2 تحت نیروی F در دست

مجموعه $15 \sin 15t$ قرار گیرد، پاسخ را بسازید.

سرکه و فرآیند حرکت عبارت است از:



$m_1 = 50 \text{ kg}, m_2 = 100 \text{ kg}, m_3 = 150 \text{ kg}$

$k_1 = 1000 \text{ N/m}, k_2 = 500 \text{ N/m}$

$$m \ddot{x} + kx = f$$

که در آن:

$$m = \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 150 \end{pmatrix}, k = \begin{pmatrix} 1000 & -1000 & 0 \\ -1000 & 1500 & -500 \\ 0 & -500 & 500 \end{pmatrix}, f = \begin{Bmatrix} 15 \sin 15t \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

امتیاز نمرات؟ ضمیمه شکل در سیستم سه درجه آزادی $\text{Det}(k - \lambda m) = 0$ خواص:

i	λ_i	ω_i
1	0	0
2	6.2298	2.496
3	32.1035	5.666

$\phi_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix}, \phi_2 = \begin{Bmatrix} 0.6885 \\ -0.7923 \end{Bmatrix}, \phi_3 = \begin{Bmatrix} -0.6051 \\ 0.0701 \end{Bmatrix}$

ملاحظه کنید انتفا را داریم یک ضمیمه ضمیمه در حجم صلب داریم.

به علاوه در هر دو یک ترم بین حجم دوم و سوم در هر دو ترم بین حجم اول و

دوم و حجم دوم و سوم خواهیم داشت:

ماتریس بودال عبارت است از فرم قرار در شکل بود:

$$\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0.6885 & -0.6051 \\ 1 & -0.7923 & 0.0701 \end{pmatrix}$$

معمولاً این ماتریس را به صورت نرمال شده به کار می برند.

برابر این کار ماتریس Φ را به دو طریق نرمال می‌کنند.

الف - چون مقدار شکل بود، مقدار مطلق نسبتند، پس هستند، بنابراین باقیمانده شکل بود
بر یک مقدار خاص، تغییر در آنجا ایجاد نمی‌کند. بنابراین برابر آنده اعداد کوچک و بزرگ
در حجم در یک شکل بود وجود نداشتند، همه اعداد شکل بود را بر اندازه بردار شکل
سود تقسیم می‌کنند. برابر همایند اندازه بردار شکل بود می‌ماند است اندازه هر عدد آن را به توان
دریافته و با هم جمع کرده پس جذبان را گرفت.

ب - همچنین می‌توان اعداد شکل بود را بر جذبر حجم بودال تقسیم کرد. اگر همچنین کاری

$$\text{عدد} = \frac{\hat{\phi}_i}{\sqrt{m_i}} \Rightarrow \phi_i^T m \phi_i = \frac{\hat{\phi}_i^T}{\sqrt{m_i}} m \frac{\hat{\phi}_i}{\sqrt{m_i}} = \frac{m_i}{m_i} = 1$$

در این رابطه $\hat{\phi}_i$ بردار شکل بود قبل از نرمال کردن است. در انتقید دیدن می‌گردد

$$\phi^T m \phi = I$$

$$\phi_i^T k \phi_i = \frac{\hat{\phi}_i^T}{\sqrt{m_i}} k \frac{\hat{\phi}_i}{\sqrt{m_i}} = \frac{1}{m_i} \hat{\phi}_i^T k \hat{\phi}_i = \frac{k_i}{m_i} = \lambda_i = \lambda_i^*$$

$$\phi^T k \phi = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

اگر در این عمل را انجام دهیم، ماتریس شکل بود شده صفر نبود زیرا تبدیل می‌گردد

$$\phi = \begin{pmatrix} 0.0577 & 0.0722 & 0.1070 \\ 0.0577 & 0.0497 & -0.0647 \\ 0.0577 & -0.0572 & 0.0075 \end{pmatrix}$$

این ماتریس تمام خواص ماتریس قبل را داشته و از نظر عددی تفاوتی ندارد.

گزینه ب - \vec{f}^T نیروی مودال جهت می آید:

$$\vec{f}^T = \begin{Bmatrix} 0.866 \\ -0.746 \\ -0.971 \end{Bmatrix} \sin 15t$$

شرایط اولیه نیز صند می رود زیرا شرایط اولیه صند می آید.
بنابراین معادلات معادال عبارتند از:

$$\begin{cases} \ddot{y}_1 = 0.866 \sin 15t \\ \ddot{y}_2 + 6.2298 y_2 = -0.746 \sin 15t \\ \ddot{y}_3 + 32.1035 y_3 = -0.971 \sin 15t \end{cases}$$

از معادله اول دیده می شود که جواب صند می آید. آن نیز در بار استرال نیروی جهت می آید.

$$\ddot{y}_1 = 0 \Rightarrow y_1 = A_1 + A_2 t$$

قبلاً این جواب را از طریق نیز می بکنید و با تمام جسم آزار در همه سطح جهت آوردیم. در اینجا نیز می بینید که از نظر ریاضی در مورد جسم صند می آید و در آن جا صند می آید. سرعت ثابت و با ترکیب از آنها یک شود.

برای جهت آوردن صند می آید: اگر سیستم یک جسم آزار را بصورت زیر می آید.

$$\ddot{x} = F_0 \sin \omega t \Rightarrow x(t) = A_1 + A_2 t + \frac{F_0}{\omega^2 - \omega_n^2} \sin \omega t$$

که $\omega_n = 0$ است. با اکتفا به شرایط اولیه

$$x(0) = 0 \Rightarrow A_1 + A_2(0) + \frac{F_0}{\omega^2} \sin 0 = 0 \Rightarrow A_1 = 0$$

$$\dot{x}(t) = A_2 + \frac{F_0}{\omega^2} \omega \cos \omega t$$

$$\dot{x}(0) = 0 \Rightarrow A_2 + \frac{F_0}{\omega} \cos 0 = 0 \Rightarrow A_2 = -\frac{F_0}{\omega}$$

$$x(t) = -\frac{F_0}{\omega} t + \frac{F_0}{-\omega^2} \sin \omega t$$

بنابراین:

لذا قرار داریم سوبرای y_1 :

$$y_1(t) = 0.0577t - 0.00385 \sin 15t$$

برای به دست آوردن جواب y_2 و y_3 به مانند مثال قبل عمل کرده ر :

$$y_2(t) = 0.0205 \sin 2.496t + 0.00341 \sin 15t$$

$$y_3(t) = -0.0133 \sin 5.666t + 0.00503 \sin 15t$$

جواب x از فرم ϕ در y نسبت می آید که در شکل زیر نشان داده شده اند :

